

# AK 366 COVERZINC Spray ALCHEMIA

Esperti nella detergenza

Zincante a freddo

## CARATTERISTICHE

**AK 366 COVERZINC Spray** è uno zincatore a freddo che indurisce chimicamente lasciando sulla superficie trattata un rivestimento metallico di durezza particolarmente elevata.

**AK 366 COVERZINC Spray** non è una vernice ma è costituito per la maggior parte da zinco metallico micronizzato ed è pertanto in grado di impartire alle superfici trattate una protezione in tutto simile alla galvanizzazione senza presentare gli inconvenienti e le spese di un trattamento in immersione a caldo.

La durata del trattamento con **AK 366 COVERZINC Spray** è sicuramente paragonabile a quella di una galvanizzazione se il prodotto viene applicato su superfici pulite e sgrassate, e consente di ripristinare eventuali scalfitture con la massima semplicità e senza ricorrere a mano d'opera specializzata.

**AK 366 COVERZINC Spray** si applica ancora alla superficie in circa poche minuti ed impartisce una protezione antiossidante immediata. Una superficie trattata con **AK 366 COVERZINC Spray** può essere tranquillamente saldata, senza che si formino fumi dannosi o bruciature. Può anche essere riverniciata con qualsiasi tipo di vernice dopo che si è lasciato essiccare completamente per almeno 8-10 ore.

## MODALITA' D'USO

Si raccomanda che le superfici da trattare siano perfettamente pulite, asciutte e prive di corpuscoli estranei. Eventuali tracce di ruggine vanno eliminate mediante spazzolatura o trattamento con appositi prodotti chimici (disossidanti come AK 97 STAN o convertitori come AK 101 FERROX) ed eventuali tracce di vernici comuni vanno tolte con svernicianti come i nostri AK 84 SVERGEL.

Il mancato rispetto di queste norme, peraltro relativamente semplici da osservare, può portare a risultati estetici scadenti o addirittura al mancato indurimento della resina.

La confezione di **AK 366 COVERZINC Spray** va agitata vigorosamente fino a che la pallina gira liberamente sul fondo. A questo punto si può procedere liberamente alla spruzzatura.

Indirizzare lo spruzzo sulla superficie da trattare e premere l'erogatore. Variare la distanza dalla superficie al fine di ottenere una pellicola sottile e levigata. Evitare una spruzzatura troppo intensa che potrebbe diminuire l'efficienza.

**ATTENZIONE:** terminato l'utilizzo, capovolgere la bombola, e spruzzare fino alla fuoriuscita di solo gas; questa operazione serve ad evitare l'intasamento dell'erogatore. Qualora l'erogatore risultasse intasato si può pulire immergendolo per un minuto in trielina.



Revisione: n° 0 del 01/01/08

Linea INDUSTRIA

ALCHEMIA S.r.l.

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia  
Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532  
Internet: www.alchemia.biz E-mail: info@alchemia.biz



Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.